



Bietigheimer Tauchsportzentrum

www.b-tsz.de



Pleidelsheimerstr. 3 74321 Bietigheim-Bissingen Tel. 07142-915 444

Jacket Revision

Warum sollte mein Jacket zum Service?

Weil auch Tarierwesten (Jackets) entsprechend der Herstellerangaben, meist im Abstand von 12 Monaten einer Revision unterzogen werden, um die Garantie und den Versicherungsschutz zu erhalten. Denn ein defekter Inflator oder undichte Schnellablässe, können insbesondere an Steilwänden oder in größeren Tiefen das Taucherlebnis nachhaltig trüben oder sogar gefährlich werden.

Auch die Blase sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, da sich in ihr Bakterien wunderbar vermehren.

Wir bieten den kompletten Service

Bei der Jacket Revision wird der Inflator revisioniert und die Schnellablässe gereinigt und überprüft. Ebenfalls werden die Schnallen, Klett pads, Nähte und Bleitaschen geprüft und gegebenenfalls gereinigt. Abschließend bleibt Ihr Jacket mindestens 12 Stunden voll aufgeblasen stehen, um die einwandfreie Dichtigkeit zu überprüfen. Alle ausgetauschten Teile und durchgeführten Arbeiten werden im Protokoll erfasst.

Auf Wunsch führen wir auch die Innenreinigung Ihrer Jacketblase mit B.C. Life durch.

Revision Jacket Arbeitsleistung zzgl. Revisionsteile	25,00 € *)
Reinigungszuschlag / Mehraufwand durch starke Verunreinigung und mangelnde Wartung	12,00 € *)
Durchsicht / Urlaubscheck, keine Revision/Reinigung	10,00 € *)
Innenreinigung Jacket mit B.C. LIFE	10,00 € *)

*) Preise inklusive Mehrwertsteuer